

EN 388, EN ISO 21420



CAT II



CZ Rukavice s úpletovou manžetou. **Doporučené aplikace:** logistika, lehký průmysl, hobby, autoservisy, stavebnictví, řidiči.

SK Rukavice s pletenou manžetou. **Odporúčané použitie:** logistika, ľahký priemysel, hobby, autoservisy, stavebníctvo, vodiči.

EN Gloves with knitted cuff. **Recommended applications:** logistics, light industry, hobby, car servis, construction, drivers.

PL Rękawice z mankietem z dzianiny. **Zalecane zastosowanie:** logistyka, przemysł lekki, hobby, autoserwisy, budownictwo, kierowcy.

	Materiál Materiál Material Materiał	Provedení manžety Prevedenie manžety Cuff style Mankiet	Délka rukavice Dĺžka rukavice Glove's length Długość rękawicy	Velikost Veľkosť Size Rozmiar	Jednotka Jednotka Unit Jednostka	Balení Balenie Packaging Opakowanie	Karton Kartón Carton Karton
CZ	dlaň - kozinková nebo ovčí lícovka hřbet - bavlněný úplet	úpletová	22,5 - 28,5 cm	7" - 12"	1 pár	12 párů	240 párů
SK	dlaň - kožia alebo ovčia koža chrbát - bavlnený úplet	pletená	22,5 - 28,5 cm	7" - 12"	1 pár	12 párov	240 párov
EN	palm - goat or sheep grain leather back - cotton knit	knitted	22,5 - 28,5 cm	7" - 12"	1 pair	12 pairs	240 pairs
PL	dłoń - skóra licowa kozia lub owcza grzbiet - dzianina bawełniana	dzianina	22,5 - 28,5 cm	7" - 12"	1 para	12 par	240 par



Vysvětlení piktogramů / Vysvetlenie piktogramov / Explanation of pictograms / Wyjaśnienie piktogramów

NÁROČNOST / NÁROČNOSŤ / DIFFICULTY / WYMAGANIA



Střední náročnost

Stredná náročnosť

Moderately demanding

Średnie wymagania

- práce vyžadující dobrý úchop a manipulaci nejen s malými, ale i většími díly nebo nástroji
- práce vyžadujúce dobrý úchop a manipuláciu nielen s malými, ale aj väčšími dielmi alebo nástrojmi
- work requiring a good grip and handling not only of small but also of larger parts or tools
- prace wymagające dobrego chwytu i obsługi nie tylko małych, ale także większych części lub narzędzi

PRACOVNÍ PROSTŘEDÍ / PRACOVNÉ PROSTREDIE / WORK ENVIRONMENT / ŚRODOWISKO PRACY



Sucho a běžná špína

Sucho a bežná špina

Dryness and common dirt

Suchość i zwykłe zabrudzenia

- pracovní prostředí bez výskytu vlhkosti v podobě olejů, vody, maziv či tuků
- pracovné prostredie bez výskytu vlhkosti v podobe olejov, vody, mazív či tukov
- environment without the presence of moisture in the form of oils, water, lubricants or fats
- środowisko bez obecności wilgoci w postaci olejów, wody, smarów czy tłuszczów

