

# CXS Amon

3610 007 200 11



EN 388, EN ISO 21420, EN 12477 / A



CAT II

EN 388



3243X

EN 12477 A



413X4X

**CZ** Celokožené svářečské rukavice s bavlněnou podšívkou v dlani a hřbetu, šité kevlarovou nití, zesílená dlaň. **Doporučené aplikace:** kovovýroba, svářeči, paliči, strojírenství a těžký průmysl.

**SK** Celokožené zvaračské rukavice s bavlnenou podšívkou v dlani a chrbte, šité kevlarovou niťou, zosilnená dlaň. **Odporúčané použitie:** kovovýroba, zvarači, paliči, strojárstvo a ťažký priemysel.

**EN** Leather welding gloves with cotton lining in the palm and back, sewn with kevlar threads, reinforced palm. **Recommended applications:** metal fabrication, welders, engineering and heavy industry.

**PL** Skórzane rękawice spawalnicze z bawełnianą podszewką po obu stronach dłoni, zszyte niciami z kevlaru, wzmocniona dłoń. **Zalecane zastosowanie:** branża metalurgiczna, spawalnicza, budowa maszyn i przemysł ciężki.

	Materiál Materiál Material Materiał	Provedení manžety Prevedenie manžety Cuff style Styl mankietu	Velikost Velkost Size Rozmiar	Jednotka Jednotka Unit Jednostka	Balení Balenie Packaging Opakowanie	Karton Kartón Carton Karton
CZ	hovězinová štípenka	štípenka	11"	1 pár	12 párů	60 párů
SK	hovädzia štípenka	štípenka	11"	1 pár	12 párov	60 párov
EN	cow split leather	split cuff	11"	1 pair	12 pairs	60 pairs
PL	dwoina bydłęca	dwoina	11"	1 para	12 par	60 par



# Vysvětlení piktogramů / Vysvetlenie piktogramov / Explanation of pictograms / Wyjaśnienie piktogramów

## NÁROČNOST / NÁROČNOSŤ / DIFFICULTY / WYMAGANIA



**Těžká náročnost**

- hrubá, těžká práce vyžadující lehký úchop

**Ťažká náročnosť**

- hrubá ťažká práca vyžadujúca ľahký úchop

**Heavy duty**

- rough, heavy work requiring a light grip

**Wysokie wymagania**

- ciężka praca wymagająca lekkiego chwytu

## PRACOVNÍ PROSTŘEDÍ / PRACOVNÉ PROSTREDIE / WORK ENVIRONMENT / ŚRODOWISKO PRACY



**Sucho a běžná špina**

- pracovní prostředí bez výskytu vlhkosti v podobě olejů, vody, maziv či tuků

**Sucho a bežná špina**

- pracovné prostredie bez výskytu vlhkosti v podobe olejov, vody, mazív či tukov

**Dryness and common dirt**

- environment without the presence of moisture in the form of oils, water, lubricants or fats

**Suchość i zwykle zabrudzenia**

- środowisko bez obecności wilgoci w postaci olejów, wody, smarów czy tłuszczów

## SPECIÁLNI / ŠPECIÁLNE / SPECIAL / SPECJALNE



**Svářečské**

**Zváračské**

**Welding**

**Spawalnnicze**

## Velikostní tabulka / Velkostná tabulka / Size chart / Tabela rozmiarów

velikost / veľkosť / size / rozmiar	délka / dĺžka / length / długość (mm)	šířka / šířka / width / szerokość (mm)	délka dlaně / dĺžka dlane / palm length / długość dłoni (mm)	délka manžety / dĺžka manžety / cuff length / długość mankietu (mm)	tloušťka manžety / hrúbka manžety / cuff thickness / grubość mankietu (mm)
11	410	140	215	195	1,2 - 1,3

\* Finální rozměr hotového výrobku se může lišit v závislosti na výrobci, střihu nebo výrobním procesu. Reálný rozměr se může lišit maximálně o 3 - 5 mm.

Koncový rozmer hotového výrobku sa môže líšiť v závislosti na výrobcovi, strihu alebo výrobnom procese. Skutočná veľkosť sa môže líšiť maximálne o 3 - 5 mm.

The final dimensions of the product may vary depending on the manufacturer, cut, or production process. Actual dimensions may vary by a maximum of 3 - 5 mm.

Ostateczny rozmiar gotowego produktu może różnić się w zależności od producenta, kroju lub procesu produkcyjnego. Rzeczywisty rozmiar może różnić się maksymalnie o 3 - 5 mm.

